島根半島新第三系泥岩のスレーキングによる破壊形態とその定量評価

Evaluation of Destructive Process of the Neogene Mudstones in Slaking Test

增本 清 Kiyoshi MASUMOTO (島根大学総合理工学部)北島涼子 Ryoko KITAJIMA (元島根大学総合理工学研究科学生)

島根半島に分布している新第三紀の淡水成の古浦層泥岩はタマネギ状に崩壊し,海成の成相寺層泥岩はブ ロック状に崩壊することが報告されている.本研究はこの違いを客観的に評価するために,古浦層泥岩と成 相寺層泥岩を用いてスレーキング試験を行い,崩壊岩片の大きさと形状を計測し定量的な評価を試みた.そ の結果,古浦層泥岩の崩壊形状は塊状で角が丸く,成相寺層泥岩の崩壊形状は板状で角張っているという違 いが定量的に示された.また,崩壊岩片の粒度分布より,古浦層泥岩は大きな塊が徐々に崩壊して,中程度 の岩片が生じ,成相寺層泥岩は小さな岩片が多数生じるように崩壊していく過程が定量的に示された.

キーワード:スレーキング試験,泥岩,崩壊過程,崩壊岩片形状,(IGC:F02)

1. はじめに

土木工事の現場では, 軟岩のスレーキング現象が要因 となって起こる地山の押し出し、土圧の発生、切り取り 斜面の急速な風化、地すべりなどの斜面不安定化が問題 となることがある.これらの問題を解決するために軟岩 のスレーキング特性を評価する試験法が既にいくつか提 案されている 1)~3). しかし,現象が複雑である等の理由 から、試験法およびその結果の表示法は様々であり、定 量的評価法が確立しているとは言えず、現象を十分な精 度で予測するまでには至っていない. 定量予測できるよ うな評価法を確立するためには、崩壊過程の違いによる 分類が有効と考えられる.崩壊過程に関して、増本他4) は島根県東部に分布する新第三紀の古浦層と成相寺層の 泥岩を用いて室内スレーキング試験を実施し、古浦層は タマネギ状に,成相寺層はブロック状に崩壊することが 定性的に示されている.これらの崩壊過程の相違は堆積 環境等の違いが反映している可能性が指摘されており⁴⁾, スレーキング機構を解明する上で崩壊過程を検討するこ とは重要であると思われる.

そこで本研究では、島根県東部に分布する新第三紀の 古浦層・成相寺層の岩石を用いて、室内スレーキング試 験を実施した.その結果から、崩壊岩片の形状の違いに 着目して2つの形状の指標(形,丸み)を導入し、薄片 の顕微鏡観察も加えて、比較検討を行った.

2. 試料

島根半島新第三系泥岩のうち古浦層泥岩と成相寺層泥 岩を試料として使用した.古浦層泥岩は4部層に区分さ れる古浦層の下部層と最上部層に位置する.また,古浦 層はいろいろな層準から淡水貝化石の産出が報告されて いることから,古浦層は非海成層と考えられている.成 相寺層泥岩は1200m以上もある成相寺層の最下部,中部, 最上部に位置する.また,成相寺層は海成貝化石の産出 より海成層と考えられている(猪木他⁵⁾).

試料採取地を図-1 に示す.古浦層泥岩の試料採取地は 鹿島町古浦から林道横手線を六坊方面に 4km ほど進ん だ露頭(KA)と,KAよりさらに東に50m進んだ露頭(KB) である.採取した試料は両方とも古浦層最上部に位置す る.成相寺層泥岩の試料採取地は松江市西長江町の宍道 湖北部広域農道から北に約1.3km進んだ道路法面(JN) と松江市秋鹿町の宍道湖北部広域農道から北に約800m 進んだ道路沿いの川の中(JA)である.JNは成相寺層の 中部に位置し,JAはその上位に位置する.なお,露頭毎 に風化(微小亀裂発達等)程度が同じとは限らないが,極 力新鮮(クラックが見られない程度)な試料を採取した.



図-1 試料採取

増本・北島



3. 試験方法

3.1スレーキング試験の方法

試料として,島根県鹿島町古浦で採取した泥岩(KA) を12個,砂質泥岩(KB)を12個,松江市西長江町で採 取した泥岩(JN)を30個,松江市秋鹿町で採取した泥 岩(JA)を12個使用した.なお,JNは風化程度が激し くバラツキが大きいと考えられたので多めに採取した. 試験を行う前に各試料を成形する.ここで,「成形する」 とは,ハンマーを用いて試料を約50g±10g(不定形)にす ることをいう.スレーキング試験方法の流れを図-2に示 す.図-2に示すように水浸からふるいわけまでを1サイ クルとし,これを5サイクル行なった.スレーキング残 存率は増本他⁴⁾と同様の方法で求めた(図-2).

3.2 崩壊岩片の粒度分布の算出方法

ここでは、隣接したふるいの目の開きに対するスレー キング残存率の差異(質量比)を用いて崩壊岩片(崩壊し て得られた岩片)の粒度分布を表す.例えば、2.8mmの残 存率が 75%、4mm の残存率が 60%だとすると、2.8~ 4.0mmの崩壊岩片の粒径における質量比は15%(=75-60) となる.なお、ふるい分けに伴う誤差を考慮して、2.8mm を通過するものがある程度あるものをスレーキングが進 行したものと判断し、5 サイクル目で 2.8mmの残存率が 98%以下のものを使用して計算を行った.

3.3崩壊形状の計測方法

スレーキングにより崩壊した岩片を定量的に評価する ために、5 サイクル目の試料の形状に関して 2 種類の指 標を導入して崩壊形状の違いを比較検討した.

3.3.1形の指標化

試料を楕円体とみなし、ノギスを用いて長軸の長さを 測定する.その長軸の中心を二等分した断面の短軸を測



(丸みの指標: β=上から見た最小角度)

定する (図-3). 測定した長軸 (a) と短軸(b)の比を形 (扁 平度)の指標 (α) とする.

3.3.2 丸みの指標化

まず, 試料を平らな面に最も安定する状態で置き, 上から見てスケッチを行う. そのスケッチで最も角度が小さい部分の角度を測定し, 試料の丸みの指標とした(図-4). その際, 2mm 以下の丸みは無視して, 分度器の中心から 2mm 離れた点で角度 (β)を測定した.

3.4 薄片による偏光顕微鏡観察

KA, KB, JN, JA の岩石で薄片を作成し, 鉱物構造を 観察した.薄片に使用した岩石はスレーキング試験に使 用した岩石と同じ岩塊から採取したものである.

4. 結果および考察

4.1 崩壊過程の観察結果

スレーキング試験を行った全試料の崩壊過程の写真の 中から,典型的な崩壊過程を各試料についてまとめて**写** 真-1に示す.それぞれの特徴は以下のとおりである.

4.1.1 試料 KA の崩壊過程

1 サイクル目水浸後 1 分に試料の中央に大きな亀裂が 入り、その後小さな亀裂が生じた.1 サイクル目炉乾燥 後ではいくつかのブロックに分かれており、そのブロッ クの角が丸くなっている.さらに乾湿を繰り返した後の 5 サイクル目の炉乾燥後では、角が丸い小さな細片が多 数生じている.

4.1.2 試料 KB の崩壊過程

1 サイクル目炉乾燥後,いくつかの亀裂が入りブロックに分かれる.分かれたブロックに小さな亀裂が入り, さらに崩壊が進む.5 サイクル目炉乾燥後では KA と比較するとブロックが大きいものの,ブロックの角は丸く KA と類似している.

	KA	KB	JN	JA
整形炉乾燥後				1000
1 サイクル目 水浸後1分				
1 サイクル目 水浸後10分				
1 サイクル目 水浸後1時間	is			
1 サイクル目 木浸後24時間				
1 サイクル目 炉乾燥後		000		
3 サイクル目 水浸後 2 4 時間				
3 サイクル目 炉乾燥後		Contraction of the second seco		Ja .
5 サイクル目 水浸後 2 4 時間				B
5サイクル目 炉乾燥後		Series .		0.00

写真·1 崩壞過程

4.1.3 試料 JN の崩壊過程

水浸直後から試料全体に多数の亀裂が生じる.水浸後 10分では試料の形を保っているが,時間が経過するにつ れて側方から徐々に崩壊していく.1サイクル目炉乾燥 後では多数のブロックに分かれ,5サイクル目炉乾燥後 では多数の薄い板状の角張った細片になる.

4.1.4 試料 JA の崩壊過程

1 サイクル目では全く壊れないが、3 サイクル目で亀 裂が入り、大きなブロックに分かれる. これ以上はほと んど壊れず、5 サイクル目炉乾燥後でも大きな角張った ブロック状のままである.

以上より,スレーキング進行速度の違い(初期微小亀裂 等の違いの影響と思われる)によらず,古浦層泥岩は大き な亀裂が入り崩壊が進行し,崩壊後の試料は角が丸い形 状になること,成相寺層泥岩は多数の亀裂が入りながら 崩壊し,崩壊後の試料は角張った形状になることが定性 的に把握できた.次に,崩壊過程の定量評価を行うため にスレーキング残存率による検討を行った結果を示す.

4.2 崩壊過程の定量評価

4.2.1スレーキング残存率による検討

スレーキング残存率を用いて崩壊過程の違いを図-5 に示す.図-5(a),(b)より,KAが上に凸,JNが下に凸 とグラフの形が異なることがわかる.これは増本⁴⁾と同 様の結果を示している.より詳しく評価するために崩壊 岩片の粒度分布を調べた.

4.2.2 各サイクルの崩壊岩片の粒度分布による検討

2.8mm 残存率が5サイクル目で98%以下となったのは, KA:11個,KB:4個,JN:30個,JA:0個であった(残 存率98%以上は崩壊しなかったとみなす).図-6にKA, KB,JNの崩壊岩片の粒度分布を示す.図-6(a)より,KA は、1サイクル目では11.2mm以上の岩片が多く,4mm 以下の岩片が少ないことがわかる.また,サイクルが増 すにつれて11.2mm以上の岩片が少なくなっていくこと, 2.8mm以下の岩片の増加割合が少なく,4mm~8mmの岩 片の増加割合が多いことがわかる.このことは、1サイ クル目では、11.2mm以上の大きさの岩片が壊れず残っ ており、サイクルが増すにつれてその大きな岩片が壊れ ていくが2.8mm以下の小さな岩片はあまり生じておら ず,4mm~11.2mmの中程度の岩片が多く生じている様 子を示している.

同様に図-6(b)より,KBは、1サイクル目では11.2mm 以上の岩片が多く、11.2mm 以下の岩片が少ないことが わかる.また、5サイクル目でも11.2mm 以上の岩片が 多く、8mm 以下の岩片が少ないことがわかる.このこと は、全体的に各粒径における質量比の変化割合が小さく、 乾燥・湿潤の繰り返しを与えても崩壊速度が遅い様子を 示している.

図-6(c)より, JN は, KA, KB に比べて, 1 サイクル 目で 2.8mm 以下の岩片が多く生じているが, まだ 5.6mm 以上の大きさの岩片も残っていることがわかる.また,



サイクルが増すにつれて 2.8mm 以下の岩片が多くなり, 11.2mm 以上の岩片は 3 サイクル目には壊れて残ってい ないことがわかる.このことは,1 サイクル目から試料 の大部分が崩壊し,サイクルが増すにつれて 2.8mm 以下 の小さな岩片が多数生じていく様子を示している.

以上より,古浦層泥岩は大きな塊が徐々に崩壊して中 程度の岩片を生じ,一方で成相寺層泥岩は小さな岩片が 多数生じることが定量的に示された.このように崩壊岩 片の粒度分布を計測することにより崩壊過程の違いを明 瞭に示すことができた.



(b)クロス 写真-2 KAの薄片写真

(b)クロス 写真-3 JNの薄片写真

4.3 試験後の崩壊岩片形状の計測結果

4.3.1 形の指標化による検討

KAとKBの崩壊形状, JNとJAの崩壊形状が類似し ていたので,代表として,KAとJNの試料を用いた結果 を示す.また,比較のため,増本他⁴⁾によるスレーキン グ試験の試料岩片も加えて検討した結果を示す.

ここでは KA と JN の試料を無作為に 100 個抽出し, 計測を行った. 図-7(a)より, KA は様々な大きさの崩壊 岩片が存在し, 短軸が 2mm 以下の岩片が存在しないこ とがわかる. また,指標 α (短軸/長軸) が大きいもの が多い (αの平均=0.39,標準偏差=0.12) ことがわかる. このことは,崩壊岩片形状が塊状であることを示してい る. JN は KA と比較して崩壊岩片の α が小さいものが多 く (αの平均=0.16,標準偏差=0.10), 短軸が 2mm 以下 のものがほとんどを占めている. このことは, JN の崩壊 形状が板状であることを示している.

さらに、増本他⁴⁾の古浦層泥岩から100個、成相寺層 泥岩から100個無作為に崩壊岩片を抽出し、計測を行っ た結果を図-7(b)に示す.図-7(b)より、図-7(a)に比べて 古浦層泥岩の崩壊岩片は小さいものが多く、長軸が 10mm以下,短軸が4mm以下の試料が多いことがわかる. また、本試験同様、古浦層泥岩(αの平均=0.54、標準偏 差=0.13)の方が、成相寺層泥岩(αの平均=0.21,標準 偏差=0.09)より小さい.成相寺層泥岩は崩壊岩片の長軸 は古浦層泥岩と比較して長いが、短軸の長さがほぼ4mm 以下と古浦層泥岩と同程度なので、大きさに関わらず、 古浦層泥岩と比較して板状のものが多いといえる.

以上より,崩壊後の試料の形状として,古浦層泥岩は 塊状で,成相寺層泥岩は板状の形状になることが定量的 に示された.

4.3.2 丸みの指標化による検討

図-8(a)より, KAは, 崩壊岩片の丸み指標 β のバラツ キが小さく(平均=68.23, 標準偏差=17.90), 角度(β) が 50°以上の岩片が多いことがわかる.一方, JN は KA と比較して β のバラツキが大きいが(平均=53.28, 標準 偏差=21.30), 角度(β)が 70°以下のものが多いことが わかる.

増本他⁴⁾の試料について岩片の丸み指標を算出した結 果を図-8(b)に示す.図-8(b)より,古浦層泥岩はβのバ ラツキが小さく(平均=83.89,標準偏差=16.33),角度 (β)が80°以上の岩片が多いことがわかる.一方,成相 寺層泥岩は古浦層泥岩と比較してβのバラツキが大きい が(平均=59.88,標準偏差=20.03),角度(β)が70°以 下のものが多いことがわかる.

以上より,古浦層泥岩は崩壊岩片が丸く,成相寺層泥 岩の崩壊岩片は角張っていることが定量的に示された.

4.4 薄片から見た崩壊過程と試料の関係

古浦層と成相寺層に属する泥岩における上記に示され たような崩壊形態の違いは,試料の構造の違いが関係す ると考えられる.各試料から作成した薄片の偏光顕微鏡 写真の内,代表として KA と N の写真を写真-2,3 に示 す.写真-2 より,KA は板状鉱物の方向性が無いことが わかる.一方,N(写真-3)は鉱物が線状に配列してい ることが見てとれる.以上より,古浦層の試料はランダ ム構造で,成相寺層の試料は一定方向に鉱物が配列した 線構造を呈していることがわかる.このことから,崩壊 岩片の扁平度や丸みといった形状に鉱物配列構造が影響 している可能性が推察される.

5. 結論

島根県東部新第三紀の軟岩である,古浦層・成相寺層 に属する泥岩を用いて室内乾湿繰り返しによるスレーキ ング試験を行い,崩壊形態の違いを定量的に比較検討し た結果,以下の結論を得た.

- 古浦層泥岩は大きな亀裂が生じて徐々に崩壊する.
 試料の崩壊形状は形・丸み指標により塊状で角が丸いことが定量的に示された.
- 2) 成相寺層泥岩は多数亀裂が生じて崩壊する. 試料の 崩壊形状は形・丸み指標により板状で角張っている ことが定量的に示された.
- 3) 崩壊過程に伴う崩壊岩片の粒度分布の変化を計測することにより、古浦層泥岩は大きな塊が徐々に崩壊して中程度の岩片を生じ、一方で成相寺層泥岩は小さな岩片が多数生じるという崩壊過程の違いが明瞭に示された。

今後は、スレーキングによる崩壊形態の違いを考慮して、現場観測データも加味することにより、斜面等にお けるより適切な崩壊モデルを構築したいと考えている.

謝辞

島根大学横田修一郎博士および亀井健史博士には,激励と適切なご助言をいただきました.和田佳記さん(島根大学学生)には,編集作業でご協力いただきました. ここに記して感謝いたします.

参考文献

- 1) 土木学会:軟岩の調査・試験の指針(案), pp64-72,1991.
- 2) 岩の力学連合会: ISRM 指針 vol.1, pp21-24, 1982.
- 日本道路公団: KODAN 111-1975 岩の乾湿繰り返し 試験方法,日本道路公団土木工事試験方法,1975.
- 4) 増本清, 亀井健史, 三枝暁弘, 佐藤貴史: 頁岩のスレーキング特性に及ぼす堆積環境と試験条件の影響, 地盤と建設, Vol.20, No.1, pp.93-102, 2000.
- 5) 猪木幸男,村上充英,大久保雅弘:日本の地質7中 国地方,共立出版,1988.
- 6) 市川慧,平野勇,神保悟:軟岩の簡易スレーキング 法,土木研究所資料,第2455号,1986.
- 7) Yong, R. N. and Warkentin, B. P. : Soil properties and behaviour, Elsevier Scientific Pulishing, 1966.